


Telepítési útmutató az SP-PROG programozóhoz

1. Csatlakoztassa az eszközt a programozóhoz.


Az SP-PROG programozót csatlakoztassa az eszközön található csatlakozóhoz az alábbi táblázat segítségével.

Csatlakozó	Eszköz
CONFIG PXN,LX (NEW)	PX100N, PX200N, PX100D, LX10, LX20, LX20G, LX20G-3C, EX20, AG2*, AG3*, AT*
CONFIG EX,PX (OLD)	EX200A, PX100A, PX200A
CONFIG CPX,GD	CPX200N, CPX200NW, LX2N, GD30, GD30.2



2. A Programozó csatlakoztatása számítógéphez.


Az SP-PROG programozót RS232 soros COM -1 vagy USB porton keresztül csatlakoztassa a számítógéphez.



3. Eszköz programozása.

A programozó mód (konfiguráció) eléréséhez állítsa a SP-PROG programozón található kapcsolókat az alábbi táblázat szerint:

Kapcsoló	Pozíció
DEVICE WORK MODE	PROGRAMMING
SIGNAL SELECTION	DATA / PROG
FLOW CONTROL	NONE
USB / RS232 MODE	PROG. USB



4. Eszköz ellenőrzése.

Az ellenőrző mód eléréséhez, állítsa a kapcsolókat az alábbi táblázat szerint:

Kapcsoló	Pozíció
DEVICE WORK MODE	MONITOR / DATA
SIGNAL SELECTION	MONITOR *
FLOW CONTROL	NONE
USB / RS232 MODE	PROG. USB

* GD30 eszköz esetén a kapcsolót állítsa DATA/PROG állásba

