




JA-111TH címezhető hőméréséket érzékelő

A JA-111TH címezhető hőméréséket érzékelő a **JABLOTRON 100** rendszer része. Az eszköz telepítési pontján méri a környezeti hőméréséketet, majd mért adatokat továbbítja a **MyJABLOTRON Web Ügyfélkapu** adatbázisába. A **MyJABLOTRON Web Ügyfélkapu** kezeli és tárolja a mért értékeket további felhasználás céljából. Ilyen felhasználás például a kiválasztott PG kimenet aktiválása, a beállított hőméréséklei küszöbzöntek átlépése, az ilyen esetek SMS üzenetben történő jelentése, illetve a mért hőméréséklei értékekről történő grafikonkészítés. Valamennyi funkció közvetlenül programozható a **MyJABLOTRON alkalmazásból**. A PG kimenet vezérlési funkció központi egységenként maximum két PG kimenethez rendelhető hozzá. Javasoljuk, hogy az érzékelő telepítését bízza a Jablotron Alarms a.s. helyi képviselője által kioktatott szakemberre.

Telepítés

Válasszon egy megfelelő helyet az érzékelő telepítésére. Nem javasoljuk, hogy az érzékelőt hőforrások (fűtőberendezések, elektromos ventilátorok, léggondicionálók, tűzhelyek stb.) közvetlen közelébe telepítse, mivel ezek befolyásolhatják a mérés pontosságát. Az érzékelő telepíthető kültéri körülmenyek közé is, de ilyen esetben egy megfelelő, legalább IP65-ös védettséggel rendelkező (például a JA-192PL-A) dobozban kell helyezni.




1. ábra: 1 – az érzékelő fedelének rögzítő nyelve; 2 – LED visszajelző

- Egy arra alkalmas lapos csavarhúzó segítségével nyomja be az érzékelő fedelének rögzítő nyelvét (1), majd nyissa fel az érzékelő fedelét.
- Válassza ki az érzékelő hátlapján azt a kikönnyített részt, ahol a vezetéket át kívánja vezetni, töre ki a kábelátvezető nyílást és húzza be az adatbusz kábel a nyílásnak keresztül. Rögzítse az érzékelő hátlapját a kívánt helyre a mellékelt csavarokkal.



A modul adatbuszra csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget!

- Kössé be az adatbusz vezetékeit az érzékelő sorcsatlakozójába (6).



- Jablotron adatbusz kábel; 4 – piros hibajelző LED; 5 – sárga visszajelző LED; 6 – az adatbusz sorcsatlakozói; 7 – gyártási sorozatszám; 8 – LEARN (letárolás) nyomógomb; 9 – érzékelő elem
- Folytassa a telepítési eljárást a központ telepítési utasításában leírtak szerint. Az alapvető eljárás a következő:
 - Az érzékelő feszültség alá helyezése után a sárga színű visszajelző LED (5) villogása jelzi, hogy az eszköz még nincs letárolva a rendszerben.

b. Lépjön be az **F-Link** programba, az **Eszközök** ablakban válassza ki azt a pozíciót, ahová az érzékelőt letárolni szeretné, majd indítsa el a letárolási műveletet a **Letárolás** nyomógombra kattintva.

c. Kattintson a **Pásztázás** nyomógombra, majd válassza ki a JA-111TH érzékelőt és annak nevére kettős kattintással rákattintva tárolja le a központ memoriájában. Az érzékelő ekkor letárolódik, és a sárga visszajelző LED (5) kikapcsol.

- Helyezze vissza az érzékelő fedelét.

Megjegyzés:

- Az érzékelő letárolható még a rendszerben a **LEAR** (Letárolás) nyomógomb megnyomásával, amikor a letárolási üzemmód aktív, vagy a gyártási sorozatszám begépelésével (7) az F-Link szoftverben. A letároláshoz a vonalkód alatt látható valamennyi karaktert (a kötőjeleket is) be kell ütnie (1400-00-0000-0001).
- Amennyiben az érzékelőt el kívánja távolítani a rendszerből ne feledezzzen meg arról, hogy törölne kell a központ memoriájából is.

Funkciók

A JA-114E és JA-154E sorozatú kezelőegységek képesek megjeleníteni legfeljebb 2 hőmérő által mért aktuális hőméréséket értéket a kezelőegység LCD kijelzőn. Erről bővebben a JA-10xK központok telepítési útmutatójában olvashat.

Az érzékelő rögzített fagyveszély elhárítási határértéket tartalmaz, melynek értéke $+6^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ hiszterézis értékkel. Ennél fogva a hőmérő aktiválódási hőmérésélete $+5^{\circ}\text{C}$, deaktiválódási hőmérésélete $+7^{\circ}\text{C}$.

Az F-Link program használatával lehetőség van annak meghatározására, miként viselkedjen a központi egység a hőmérő aktiváló jelének hatására (PG vezérlés, 24h riasztás, stb.). A kiválasztott PG kimenetet tehet közvetlenül a központi egység vezérlő.

A hőmérő minden működési paramétere teljes körűen programozható a MyJABLOTRON alkalmazásban. A regisztrációs eljárásról bővebben a központi egység telepítési útmutatójában olvashat.

Megjegyzés:

- A piros visszajelző LED (4) folyamatos villogással jelzi, ha az érzékelő éppen méri a hőméréséletet, illetve, ha az általa mért hőmérésélet elérte az aktiválódási hőméréséletet (6°C).

MyJablotron web Ügyfélkapu használata

A MyJablotron Ügyfélkapuba történő bejelentkezés után, az összes rendszerhez társított hőmérő állapota betöltésre kerül a **Hőmérők** fülön. A hőméréséleti értékek betöltése 5 percenként automatikusan megtörténik. A mért hőméréséletek választható időbeni átfogású grafikon formájában tekinthetők meg. A grafikonokban megjelenített adatok többféle formátumban kiesportálhatók későbbi elemzés céljára. A grafikus funkciók használatával összehasonlítható például két hőmérő által azonos időben mért adatot vagy az egy adott hőmérő által két különböző időszakban mért hőmérésélet érték. Ez a szolgáltatás azonban csak a MyJABLOTRON mobil alkalmazásban áll rendelkezésre.)

Az alkalmazás által szolgáltatott funkciók:

PG kimenet vezérlése a mért hőmérésélet alapján

A MyJABLOTRON alkalmazás használatával lehetőség van annak beállítására, hogy egy adott PG kimenetet működését egy hőmérő által mért hőméréséleti érték aktiválja. Mivel a PG kimenet vezérlését ilyenkor a MyJABLOTRON alkalmazás ellenőri távolról, a funkció megbízható működéséhez a stabil kommunikáció biztosítása a központi egység számára elengedhetetlen. A funkció használata során a felhasználó egy virtuális szabályozó csúszka segítségével állíthatja be azt a kívánt hőméréséletet, melynél a PG kimenetnek aktiválódnia kell. A beállítások a MyJABLOTRON alkalmazás **Termosztátok és Hőmérők** fül adatlapján találhatók.

A hőmérő és a PG kimenet összekapcsolását a rendszert telepítő szakembernek kell beállítania a MYCOMPANY alkalmazás **Telepítések kezelése** szekciójában. Válassza ki a kívánt központi egységet, kattintson az **Eszközök** fülre, majd kattintson a hőmérő neve mellett fogaskerék szimbólumra. Válassza ki az a PG kimenetet, melyet a hőmérővel által mért hőmérésékkel vezérelni szeretné. A kívánt aktiválódási hőmérésélet beállítására használja a csúszkát. A hőmérő és a PG kimenet közötti csatlás létrejöttét a hőmérő memóriapozíciójában látható PG szimbólum mutatja.

Figyelem! A vezérelt PG kimenetet BE/KI vagy Impulzus működési módra kell programozni (ezt a beállítást az F-Link programban kell végrehajtani).

JA-111TH címezhető hőmérséklet érzékelő

Megjegyzés:

- A hőmérő által mért hőmérséklet és a PG kimenet közötti csatolás létrehozása lehetséges a MyCOMPANY és MyJABLOTRON mobil alkalmazások használatával is.
- Az a vezérlési funkció legfeljebb 2, a központban letárolt hőmérőhöz állítható be (beleértve a vezeték nélküli és címezhető vezetékes hőmérőket is).
- A PG kimenet MyJABLOTRON alkalmazásból történő megbízható és biztonságos vezérléséhez a központnak rendelkeznie kell GSM és LAN kommunikátorral is.
- Tekintettel arra tényre, hogy a PG kimenetek vezérlése egy külső alkalmazás használatával történik, **nem garantálható, hogy a rendszer minden körülmények között megfelelően fog működni**. Amennyiben a központi egység és a MyJABLOTRON szerver közötti kapcsolat megszakad, a vezérlni kívánt PG kimenet üzemállapota nem változik meg mindaddig, amíg a kapcsolat helyre nem áll. Ezért javasoltuk nyomatékosan, hogy a vezérelt PG kimenetet programozza Impulzusos működési módra, és korlátozza annak működési idejét maximum 2:00:00 órára. A PG kimenet működését a MyJABLOTRON alkalmazástól kapott parancsok vezérlik. Ha a kapcsolat megszakad, a PG kimenet csak az Impulzus paraméterben meghatározott időtartamig marad aktívává. A PG kimenet aktiválódásának hiszterézise $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Más szavakkal a PG kimenet akkor aktiválódik, amikor a mért hőmérséklet 1°C -al alacsonyabb a beállított aktiválódási hőmérsékletnél, és akkor deaktiválódik, amikor 1°C -al magasabb lesz a beállított aktiválódási hőmérsékletnél.

A felhasználó értesítése, amikor a hőmérséklet túllépi a meghengedett tartományt

A Beállítások -> Hőmérő értesítések menüpontban lehetőség van egy alsó és egy felső hőmérsékleti határérték és adott időtartam beállítására, melynek keretében a rendszer felügyeli a kiválasztott hőmérő által mért hőmérséklet értékét. Amikor a mért hőmérséklet értéke ebből a beállított idő/hőmérséklet ablakból valamelyik irányban (felfelé vagy lefelé) kilép, a rendszer SMS üzenetet, e-mailt vagy push értesítést küld, amennyiben a MyJABLOTRON alkalmazást használja.

Műszaki adatok

Tápfeszültség	a központ 12V-os adatbuszárol (9...15 V)
Nyugalmi áramfelvétel	5 mA
Névleges áramfelvétel	5 mA
Méretek	55 x 27 x 16 mm
Súly	12 g
Hőmérséklet mérési tartomány	-20 °C ~ +70 °C
Működési hőmérséklettartomány	-20 °C ~ +70 °C
Hőmérséklet mérésének pontossága	±0.5°C
További megfelelőségek	EN 50130-4, EN 55022



A JABLOTRON ALARMS a.s. kijelenti, hogy a JA-111TH készülék teljesíti a vonatkozó 2014/30/EU, 2011/65/EU előírásait, és megfelel az abban foglalt irányelveknél.



A megfelelőségi tanúsítvány eredeti példánya megtekinthető a www.jablotron.com oldalon – a Letöltések menüpont alatt.

Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a működésképtelen vált eszközöt a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével minden adja át a készülék forgalmazójának vagy akár közvetlenül a gyártónak újrafelhasználásra.